JP63065978A

MicroPatent Report

METHOD AND APPARATUS FOR SURFACE FILM TREATMENT OF PIPE TERMINAL SCREW

[71] Applicant: KAWASAKI STEEL CORP

NIPPON PARKERIZING;


[72] Inventors: NISHIHARA TADASHI;

NOZAWA HIRONOBU

[21] Application No.: JP61208858

[22] Filed: 19860906

[43] Published: 19880324



Go to Fulltext

Get PDF

[57] Abstract:

PURPOSE: To form a uniform and relatively thick film by simple equipment, by performing a degreasing/washing process, a film treatment process and a washing process on a single station under rotating state of a pipe to be treated. CONSTITUTION: When a pipe 11 is fed in up to a film treatment position, a drive roller apparatus 13 is operated to rotate the pipe 11. A washing liquid receiving part 17 and a brush roll 26 are set at a working position at first in this state, a degreasing liquid is sprayed to a screw surface 12 from a washing nozzle 14 for a predetermined time. Next, the washing liquid receiving part is set to the working position and the residual degreasing liquid is washed off by the washing water ejected from a washing nozzle. Thereafter, the film treatment liquid of a laminar flow sate formed by a film treatment liquid supply nozzle 15 is supplied to the screw surface 12 and the washing liquid receiving part is subsequently reset to the working position and the film treatment liquid excessively adhered to the screw surface 12 is washed off to form a relatively thick and uniform film to the screw surface 12.COPYRIGHT: (C)1988, JPO&Japio

[51] Int'l Class: B05C00900 B05C00912 B05D00130 B05D00310



⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-65978

Mint Cl.⁴	識別記号	庁内整理番号		43公開	昭和63年(1988)	3月24日
B 05 C 9	(00 (12	6804-4F 6804-4F					
B 05 D 1	/12 /30 /10	6122-1F	審査請求	未請求	発明の数	2	(全7頁)

管端ねじ表面皮膜処理方法および装置 の発明の名称

> 願 昭61-208858 到特

願 昭61(1986)9月6日 29出

愛知県半田市川崎町1丁目1番地 川崎製鉄株式会社知多 70発 明 者 西原

製造所内

愛知県名古屋市千種区新西1-5-8 野沢 ⑫発 明 者

兵庫県神戸市中央区北本町通1丁目1番28号 川崎製鉄株式会社 ①出 願 人

東京都中央区日本橋1丁目15番1号 日本パーカライジング 砂出 願 人

株式会社

弁理士 塩川 修治 砂代 理 人

1. 発明の名称

管端ねじ表面皮膜処理方法および装置 2.特許請求の範囲

(1) 管端に加工されたねじ表面に皮膜処理を施 す 管端ね じ 表 面 皮 膜 処 理 方 法 に おい て 、 処 理 す べ き臂を所定位置で回転させる状態下で、(A)上 記替端に脱脂液を供給してねじ表面をブラシロー ルを併用して洗浄する工程と、(B)脱脂洗浄技 のねじ表面を水洗する工程と、(C)洗浄された ねじ表面に皮膜処理液を供給してはねじ装面に一 定の皮膜を形成させる工程と、(D)皮膜処理後 のねじ麦面を水洗する工程とからなる一直の工程 を連続して施すことを特徴とする竹媼ねじ麦面皮 段処理方法.

(2) 特許請求の範囲第1項に記載の管端ねじ表 而皮膜処理方法において、皮膜処理液を整流状態 で上方からねじ麦面に供給することを特徴とする **替端ねじ表面皮膜処理方法。**

(3) ねじ妻面に対する皮膜処理液の落下が皮膜

処理液の自然落下圧力で行われることを特徴とす る特許請求の範囲第2項記載の管媼ねじ表面皮膜 処理方法。

(4) 管端ねじ表面皮膜処理装置において、管を 一定速度で回転させる駆動ローラ装置を設け、上 記管端上方部には、ねじ表面を洗浄するための脱 脂液を供給する洗浄ノズル、ねじ衷面をこするた めのプラシロール、洗浄されたねじ衷面に皮股処 理液を供給して酸ねじ表面に一定の皮膜を形成す る皮膜処理液供給ノズル、ならびに脱脂洗浄後お よび皮膜処理技のねじ裏面を水洗する水洗ノズル を配置するとともに、上記管端下方部には、上記 各ノズルそれぞれの作動時に各ノズルに対応する ように切換設定される複数の液受部を配置するこ とを特徴とする管論ねじ衷面皮膜処理装置。

(5) 特許請求の範囲第4項に記載の管端ねじ変 面皮膜処理装置において、皮膜処理液供給ノズル がラミナーフローノズルであることを特徴とする 竹端ねじ表面皮膜処理装置。

3 . 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

木発明は竹端ねじ表面皮膜処理方法および装置に関する。

[従来の技術]

従来、特別図60-121385 号公根に記載されるように、鋼管の機械加工された管端のねじ表面におけるかじり発生を防止するため、 狭ねじ表面にリン酸塩皮膜等の皮膜処理を施す技術が提案されている。

ところで、従来の管端ねじ表面皮膜処理方法としては、第5図に示すように適当な角度で傾けた 卸管1の管端を皮膜処理槽2の皮膜処理液に侵張する侵強法、もしくは第6図に示すように鋼管1 の管端にスプレーノズル3がスプレーする皮膜処理液を供給するスプレー法が採用されている。 第6図において、4はタンク、5はポンプである。

[発明が解決しようとする問題点]

しか しながら、上記従来の皆竭ねじ表而皮膜処理方法にあっては、脱脂液によってねじ表面を洗

ものの、2~3 μの皮膜しか得られず、8 μをこえる皮膜厚さを得ることが困難であり、しかも均 ーな皮膜形成状態を得ることにも困難がある。

本発明は、簡素でコンパクトな設備を用いて、 管端ねじ表面に適正な皮膜処理を施すことを目的 とする。

また、本発明は、簡素な設備により、均一で比較的厚い皮膜を形成することを目的とする。

[問題点を解決するための手段]

称する工程と、洗浄されたねじ表面に皮膜処理液 を供給する工程とを、複数の相互に異なる作業ステーションで行なうこととしており、設備構成が 複雑かつ大型となっている。

なお、特公司56-11507号公報には、管協の移動 酒路に沿って複数の相互に区画される処理客を設け、処理液を噴射中は該処理窓を互いに隔離してなる。管協表面処理装置では、処理液の適用の処理装置では、処理液の適用の側では、処理を置いたの作業ステーションが必要である。の作業ステーションが必要である。 で、前工程の処理装置では、処理液が移動した。 がは、該次工程の処理室内に確認ではなり、 はないる。 がおり、この処理を置いては、処理液が移動した。 がは、はない、 はない、 はない、 はない。 は

また、侵債法は鋼管を傾ける傾斜姿数を必要として設備構成が複雑となる。スプレー法は、侵債法におけるような鋼管の傾斜姿置を必要としない

また、本発明に係る管盤ねじ表面皮膜処理方法は、皮膜処理液を整流状態で上方からねじ表面に供給するようにしたものである。

また、本発明に係る管端ねじ表面皮膜処理装置 は、皮膜処理液供給ノズルがラミナーフローノズ ルであるようにしたものである。

[作用]

また、本発明に係る管盤ねじ表面皮膜処理方法は、皮膜処理液を整挽状態で上方からねじ表面に供給することにより、ねじ表面は空気に触れることとがほとんどなくなる。そしてねじ表面に余りるくはないところから皮膜処理液に自然落下圧力を加えて皮膜処理を行うので浸渍法に類似の皮膜

液を供給して減ねじ衷面 1 2 に一定の皮膜を形成する皮膜処理液供給ノズル 1 5 、 ならびに脱脂洗精後および皮膜処理後のね じ表面 1 2 を水洗する水洗ノズル 1 6 を配置している。

また、上記ねじ表面 1 2 に対する下方部には、上記各ノズル 1 4 ~ 1 6 の それぞれの作物時に各ノズル 1 4 ~ 1 6 のそれぞれに対応するように切換設定される 3 ケの、洗作被受部 1 7、皮膜処理被受部 1 8、水洗液受部 1 9 を配置している。

また、皮膜処理装置10は、洗浄液を収容する 洗浄液タンク20、皮膜処理液を収容する皮膜処理液タンク21、水洗された脱脂液、皮膜処理 液の排液を収容する排液タンク22を備えている。

すなわち、洗浄液タンク20の洗浄液は、ポンプ23の作動により洗浄ノズル14からねじ表面12に向けて噴霧され、ねじ表面12を脱脂洗浄した後、ねじ表面12の下方に配置されている洗浄液受部17、送液管24を軽て洗浄液タンク20に戻る。なお、洗浄液受部17は、シリンダ

結晶の成長をみることとなり、簡素な設備により、均一で比較的厚い皮膜を形成することができ

[实施例]

第1 図は本発明が適用される皮膜処理装置の一例による皮膜処理被供給状態を示す模式図、第2 図は脱脂洗浄状態を示す模式図、第3 図は第1 図のローロ線に沿う矢視図、第4 図は第1 図のマーマ線に沿う矢視図である。

皮膜処理装置10は、管11の管路に加工されたねじ表面12にリン酸塩皮膜等の皮膜処理を施すものである。

皮膜処理装置10は、駅動ローラ装置13を備えている。駅動ローラ装置13は、皮膜処理位置に対応配置され、管11を一定速度で回転させる。

皮膜処理装置10は、皮膜処理位置に設定された管11のねじ表面12に対する上方部に、ねじ 表面12を洗浄するための脱脂液を供給する洗浄ノズル14、洗浄されたねじ表面12に皮膜処理

装置25の作動により、第1図の待機位置と第2図の作業位置のいずれかに切換設定される。また、シリンダ装置25は、上記洗浄液受部17とともに、ねじ表面をこするための脱脂用ブラシロール26をも移動可能としている。27はブラシロール26の駆動部である。

また、皮膜処理液タンク21の皮膜処理液は、ポンプ28の作動により皮膜処理液供給ノズル15からねじ表面12に向けて供給され、ねじ安面12に皮膜を形成するとともに、ねじ表面12の下方に配置されている皮膜処理液受部18を軽て皮膜処理液タンク21に戻る。なお、皮膜処理液タンク21は、皮膜処理液を適温に制御するヒーター29を備えている。

また、ねじ表面 1 2 に残留する脱脂液、ねじ表面 1 2 に過剰に付着した皮膜処理液の それ ぞれは、各液の供給工程の終了後直ちに、水洗ノズル1 6 が噴出する洗浄水によって水洗除去される。水洗された上記脱脂液、皮膜処理液は、水洗減受部 1 9 、送液管 3 0 を経て排液タンク 2 2 に排出

される。 なお、 水洗液受部 1 9 は、 シリンダ装置 3 1 の作動により、 不図示の特徴位置と第 3 図の 作業位置のいずれかに切換設定される。

ここで、皮膜処理被供給ノズル15は、第4図に示すようなラミナーフローノズルとされている。皮膜処理被供給ノズル15は、オーバーフロータンク32と整流板33からなり、ポンプ28から供給される皮膜処理液はオーバーフロータンク32の第1窓に入った後、仕切板34の下方を経て第2室に入り、第2室の上端部からオーバーフローし、鉄流板33に伝わってラミナーフローとなり、ねじ表面12に供給される。

次に、上記皮膜処理装置 1 0 の作動について説明する。

等 1 1 が皮膜処理位置に搬入されると、駆動ローラ装置 1 3 が作動して管 1 1 を回転させる。 駆動ローラ装置 1 3 は、以下の各工程において離 続して作動し、管 1 1 を回転させ続ける。

次に、 洗浄液受部 1.7、 回転状態にあるブラシロール 2.6 がシリンダ装置 2.5 の作動によって待

次に、水洗被受部19が再びシリング装置31によって待機位置から作業位置に設定され、水洗ノズル16が噴出する洗浄水によって、ねじ表面12に過剰に付着した皮膜処理被を水洗除去する。所定時間経過後に、水洗ノズル16が閉止され、水洗液受部19が後退する。

また、上記実施例においては、ラミナーフロー

数位置から作業位置に設定され、洗浄ノズル14から所定時間、脱脂液がスプレーされ、ねじ表面12の油、ごみを洗浄除去する。所定時間後に洗浄ノズル14が開止され、洗浄液受部17、ブラシロール26が後退する。

次に、水洗液受部19がシリング装置31によって待機位置から作業位置に設定され、水洗ノズル16が噴出する洗浄水によって、ねじ表面12に残留する脱脂液が水洗除去される。所定時間経過後に、水洗ノズル16が閉止され、水洗液受部19が後退する。

次に、皮膜処理液供給ノズル15が生成するラミナーフロー状態の皮膜処理液をねじ変面12に供給する。この時、ラミナーフローが乱れたり、スプレー状になると、皮膜厚さが薄くなったり、皮膜処理面にむらを生ずる。ラミナーフローは、ポンプ28の吐出量、整淀板33の長さによって調整できる。また、駅動ローラ装置13によるで110回転速度は皮膜厚さに大きく影響し、3~15cpmに制御するのがよい。

ノズルを用いることにより、ねじ表面12は空気に触れることとがほとんどなくなって、 誠ねじ表面12には侵債法に類似の皮膜結晶の成長をみることとなり、 嫡素な設備により、 均一で比較的厚い皮膜を形成することができる。

本お、上記実施例において、皮膜処理液全酸度を60ポイント(処理液10 ■2 を採取しフェノールフタレンを指示薬としてK/10力性ソーダで滴环薬としてK/10力性ソーダで滴环 ないとし、皮膜処理液型を80℃とし、皮膜処理液型を80℃とし、皮膜処理液型を30℃とし、皮膜処理を30℃とし、皮膜処理を2000円であるには1分以上で十分であり従来のスプレー式による皮膜厚さの限界値2~3 μをこえることが可能となる。

[発明の効果]

以上のように、本発明に係る竹端ねじ表面皮膜処理方法および装置によれは、簡素でコンパクトな設備を用いて、管端ねじ表面に適正な皮膜処理を施すことができる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は未発明が適用される皮股処理装置の一例による皮股処理被供給状態を示す模式図、第2 図は脱脂洗浄状態を示す模式図、第3 図は第1 図のローロ線に沿う矢視図、第4 図は第1 図のロー 収録に沿う矢視図、第5 図は従来の提張法を示す模式図、第6 図は従来のスプレー法を示す模式図である。


1 0 … 皮膜処理装置、 1 1 … 管、 1 2 … ね じ 装面、 1 3 … 緊動ローラ装置、 1 4 … 洗涤ノズル、 1 5 … 皮膜処理液供給ノズル、 1 6 … 水洗ノズル、 1 7 … 洗净液受部、 1 8 … 皮膜処理液受部、 1 9 … 水洗液受部、 2 6 … 脱脂用ブラシロール。

代理人 弁理士 塩川 修 箱


表 1


処理時間(分)	1	3	5	8	10
皮膜厚さ (ル)	9	12	14	15	15

第 1 図



特開昭63-65978 (6)





特開昭63-65978 (ア)

手統補正 鬱 (自発)

昭和61年10月21日

特許庁長官 黑田明雄殿

1. 事件の表示

昭和 61年 特許 願 第 208858号

2. 発明の名称

管端ねじ表面皮膜処理方法および装置

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

名 称 川崎製鉄株式会社

名 称 日本パーカライジング株式会社

4. 代理人 〒105

住 所 東京都港区虎ノ門一丁目23番 7号

第23森ビル 8階

電話(03)591-6031


氏 名 (8138) 弁理士 塩川修治




5. 補正の対象

明細寄の発明の詳細な説明の概

第 5 図



第 6 図



- 6. 補正の内容
- (1) 明細書第 7頁第18行の「ととがほとんど」を 「とがほとんど」に改める。
- (2) 明細書第14頁第13行の「1分以上」を「3分以上」に改める。

以上

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

□ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.